

3. Plan rozmieszczenia ,hydrantów ilość w budynku przy ul. Dzieci Polskich

| L.p. | Poziom | Rodzaj | GP proszkowe | GS śniegowe | GW pianowe | H hydranty | KG koce gaśnicze | A agregat |
|------|--------------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | Korytarz dolny | DN-25 | | | | 1 | | |
| 2 | Korytarz górný- I piętro | DN-25 | | | | 1 | | |

4. Przeglądy naprawy hydrantów ilość w budynku przy ul. Dzieci Polskich

| L.p. | Poziom | Cisnienie statyczne | Ciśnienie dynamiczne | Wydajność hydrantów | uwagi |
|------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Korytarz dolny | 4,0 bar | 3,0 bar | 1,24l/s. | |
| 2 | Korytarz górný- I piętro | 3,8 bar | 3,0 bar | 1,20l/s | |

Protokół

z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów

W dniu 05 stycznia 2019 r. w obiektach Przedszkola w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich przeprowadzono przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w ilościach: GP-4x-aba 5 szt i 2 hydrantów – wszystkie sprawne.

Do przeglądu nie udostępniono- -----.

Data następnego przeglądu: 05.01.2020 r.

wykonane czynności potwierdzam :